



Tisková zpráva

21. prosince 2018

Nový software pro řídicí jednotku elektrického posilovače řízení

Porsche svolává do servisu vozy Panamera

Stuttgart. Porsche svolává vozidla aktuální generace typu Panamera do servisů. U dotčených vozidel bude nově naprogramována řídicí jednotka elektrického posilovače řízení. Svolávací akce se na celém světě týká 74 585 vozidel, která byla vyrobena v období od 21. března 2016 do 6. prosince 2018.

Vzhledem k chybě softwaru nelze vyloučit možnost sporadického, krátkodobého výpadku funkce elektrického posilovače řízení. Řízení pak vyžaduje vynaložení větší ovládací síly. Preventivní opatření, v jehož rámci obdrží příslušná řídicí jednotka nový software, eliminuje riziko vzniku výše uvedené situace.

Dotčení zákazníci obdrží dopis s žádostí, aby co nejdříve navštívili své Porsche Centrum. Servisní úkon si vyžádá přibližně jednu hodinu a pro zákazníka bude realizován bezplatně.

Fotografie jsou k dispozici na portálu Porsche Newsroom (<http://newsroom.porsche.de>), pro novináře také v tiskové databázi Porsche (<https://presse.porsche.de>).